


平成 28 年度 安中小学校通学路危険箇所マップ

安小ホームページ (<http://www.annaka.ed.jp/annaka/>) 参照

全体注意

自転車で走行する際は、ヘルメットをかぶり、歩いている人にぶつからないように気をつけましょう。また、歩いている時は、中学生や高校生等の自転車に注意し、危険を感じたら端に避けて止まるようにしましょう。



危険箇所

- 1 小俣橋から小俣公会堂
- 2 藤山団地前南北道路
- 3 藤山団地南から小間への抜け道
- 4 小間公民館付近
- 5 安中市役所入り口信号から米山公園
- 6 へっぴり坂
- 7 安中二葉幼稚園の東道路
- 8 城下信号の西の歩道
- 9 国道から安中一中へ入る道の歩道
- 10 下野尻信号北側の横断歩道
- 11 萩原アルミ様の交差点
- 12 高別当歩道橋から市役所南の信号まで
- 13 市役所南の信号からなぐも眼科様まで
- 14 東和銀行様及び高嶋屋様前の歩道
- 15 観音様の出入り口
- 16 サントジエン様からキッチン 104 様までの抜け道
- 17 正田病院様から龍昌寺様まで
- 18 安中大橋南信号から新島学園までの道
- 19 新島学園交差点から須藤病院様駐車場までの道
- 20 扇城橋の北側道路
- 21 新島学園南踏切から野殿の信号まで

コメント

狭くて危険、歩道がない。小俣公会堂を北方面に進んだカーブが狭くて車のスピードが速い。

交通量があり団地から反対側歩道への横断が危険。東側のガードレールや歩道がない。

急いで通る車のスピードが出ていて危険。

歩道が狭い。広めの水路有り、ガードレールがない。車の台数が多い。

坂であり道も狭い。カーブしている上交通量が多い。 → 平成 28 年度合同点検箇所 [通学路の変更も検討]

雨や雪の時に滑りやすくて危険。

通過する車のスピードが速い。

歩道が狭くなっている。自転車との衝突の危険性が高い。

一中へ出入りする車が多い。急いで右左折するので歩道を歩いている危険。

久芳グラウンドへ出入りする車があり横断歩道通過時に危険。

見通しが悪い上に道幅が狭い。交通量も多い。

抜け道で交通量が多い。道路に木の枝が出ている箇所がある。信号が赤の場合、待つスペースがない。 → 平成 28 年度合同点検箇所 [通学路の変更も検討]

交通量が多く、歩道がない。信号に向かって加速していく車もある。東方向に進む場合も道が広がるため加速していく車が多い。

東和銀行様前の歩道がガタガタしている。高嶋屋様前は、店との間に段差があり、児童が段差に落ちる危険性がある。

道が狭く、中学生の自転車が多い。

見通しが悪く狭い上に、交通量が多い。特に朝の通勤時間帯は危険。

歩道がなく狭い。

スピードを出して通過する車が多い。横断する際には、青信号でも左右の安全確認が必要。

車から歩行者が見えづらく危険。

スピードを出す車が多い。太鼓橋のような構造なので、先が見えにくく下り坂でスピードも出やすい。

草などが歩道や車道に出ていることがあり歩きにくい。蜂が飛んでいることもある。野殿の信号は変則五叉路のようで信号自体が見えにくい。